


Директору МУП ЖКХ г.Гатчины
Федорову А.А.
от Рыжовой Марины Геннадьевны,
проживающей по адресу:
г.Гатчина, ул.Володарского, дом 8, кв. 2
тел. дом. 2-18-78
тел.моб. 962-714-66-01

ЗАЯВЛЕНИЕ

В занимаемой мною квартире (жилье муниципальное) по адресу: Володарского д.8 кв 2, в одной из комнат происходит разрушение стены с внутренней стороны помещения. Визуально это выглядит как отслоение штукатурки под обоями от бревенчатой стены дома, вследствие чего образовался огромный пузырь между двумя оконными проемами, который со временем увеличивается.

Прошу направить комиссию для обследования моей квартиры на предмет вышеописанной проблемы, а также специалистов для восстановительных ремонтных работ.

«04» апрель 2014 год. Рыжова
(подпись)





г. Гатчина

Министерство внутренних дел Ленинградской области
Межведомственная комиссия по вопросам законности

188300 Ленинградской обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. № 1
тел./факс (8-81371) 2-21-36 E-mail: gkh@gln.ru Сайт: upravdom.gln.ru, www.731pp.ru
Р/с 40702810855400183004 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России, к/сч. № 30101810500000000653
БИК 044030653, ИНН 4705001297, ОКОНХ 97600, ОКНО 03324134

04.05.17 № 234/7.1
на № _____ от _____

г. Гатчина,
ул. Володарского, д.8, кв.2,
М.Г. Рыжовой

На заявление (вх.№ 234/7.1 от 04.04.2017 года) сообщаю, что для решения вопроса Вам необходимо обратиться к секретарю Межведомственной комиссии МО "Город Гатчина" по адресу: Соборная, д.1, каб. №26, предварительная запись по тел. 9-89-90 (контактное лицо - Кудрявцева Ольга Борисовна).

С уважением,

И.о. директора

Р.А. Коронов

АКТ
обследования жилого помещения

« 05 » мая 2017 г.

Настоящий акт составлен в присутствии работников:

Инженер ПТО МУП ЖКХ Кудрявцева О.Б.
Начальник (техник) ЖРДУ _____

Акт составлен по заявлению:

Ф.И.О. заявителя, адрес проживания, контактный телефон:

Рыжова Марина Геннадьевна

В результате обследования квартиры № 2 дома № В по улице Волдарского
установлено:

В комнате на $22,55 \text{ м}^2$ в простенке между окнами произошло выщипывание обоев в простенке длиной на ширину простенка на высоте $\sim 0,4 - 0,5 \text{ м}$ от подоконника (в месте максимального выщипывания простенка).

В 2015 году был кап. ремонт кровли и фасада. Во время ремонта кровли были протечки. Во время ремонта фасада обшивку стен делали 2 раза (сделали не по технологии, разобрали и сделали обшивку во второй раз).

Подписи членов комиссии:

Кудрявцева О.Б.
ФИО

Куз

подпись

Заявитель:

Рыжова М.Г.
ФИО

Рыжова

подпись

РАСПИСКА

в получении документов для оценки соответствия, обследования помещения.

Получены документы для оценки соответствия, обследования помещения,
расположенного по адресу:

ул. Володарского, д. В кв. 2

1. Заявление на 2 листах;
2. Правоустанавливающие документы на 5 листах;
3. Проект на — листах;
4. Технический паспорт на — листах;
5. Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования на — листах;
6. Другие документы на 4 листах.

Дата получения: «06» июня 2017 г.

Документы приняла: Кудрявцева О.Б.

Куз

Телефон 9-89-90